

SOPORTE EN FORMA DE L PARA SUJECCIÓN DE MATERIAL EN CNC COMPATIBLE CON CARVERA

AAAABAB00201

MAKERA



Descripción

Carvera y Carvera Air ofrecen dos variantes de soportes en forma de L: una versión delgada y otra gruesa.

Contenido



Instalación

Cada soporte en L se puede fijar en uno de dos puntos de anclaje mediante dos pasadores de 4 mm y tres tornillos M5 (el soporte grueso requiere tornillos más largos). El soporte delgado cuenta con dos aberturas semicirculares; en ellas se pueden insertar dos tornillos M5 para fijar la esquina inferior izquierda de la pieza.

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Tatiana Becerril

Revisó

Ing. Luis Eduardo Dorantes Solís

Fecha

07/04/2026

