




4 AO: this function with the vibration sensor is invalid

 AG Electrónica ¡Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: BBB REV:VJSR
TOLERANCIA: N/A	SENSOR DE VIBRACION SW-18010P		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 18/12/2019	No. Parte: OKY3222-2	