

# BANDA X PARA A1 MINI

FAB003



## Descripción:

La banda X es un componente de transmisión crucial dentro del conjunto del eje X, ya que facilita la conexión entre el motor X y el cabezal de la herramienta, permitiendo un movimiento suave a lo largo de la dirección X. Es fundamental reemplazar la banda X de inmediato en caso de desgaste severo o rotura para evitar interrupciones en el funcionamiento de la impresora.

## Especificaciones:

Especificación	Unidad	
<b>Materiales</b>	-	Caucho, fibra de vidrio
<b>Tamaño del paquete</b>	mm	105*54*33
<b>Peso del paquete</b>	gr	40
<b>Longitud</b>	mm	669

## Instalación:

Obtén más información sobre el reemplazo de la banda X para A1 mini en <https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/x-axis>.

**AG Electrónica SAPI de CV**  
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro  
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,  
CDMX  
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Julia Castillo Santamaria
Revisó	Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis
Fecha	20/08/2025

